



Nye utfordringer med nedsenkbare merder


Benjamin Petersen

Seksjon for akvakulturtilsyn og veiledning


FISKERIDIREKTORATET

Webinar om rømmingssikkerhet


Hva er nedsenket?



Nedsenket flytekrage og not



Nedsenket not




Ny teknologi, nye utfordringer

- Pigghå og makrellstørje i dyp drift
- Vanskeligere å oppdage feil
- Fremdeles foregår det endringer på notkonstruksjon
- Handling ved uforutsette hendelser
- Andre krefter, forhold som vi har mindre erfaring med.
- Redusert dykkertid – Dybder under 30 meter

Erfaringer fra rømmingssaker

- Følger ikke krav i brukerhåndbok
- Brukerhåndbok er ofte ikke tilpasset nedsenket drift.
- Ekstrautstyr ikke tilpasset dyp drift
- Manglende opplæring/forståelse
- Monteringsfeil




Saker fra 2024

- Tok over 3 måneder får hull ble reparert (midlertidig løsning i mellomtiden)
- Not/innhegning kommer i kontakt med andre deler av anlegget eller blir utsatt for store krefter
- Makrellstørje i nedsenkbar merd

Akvakulturlovgivningen

- Risikovurdering
- Prosedyrer
- Kompetanse
- Brukerhåndbok
- NYTEK23/NS9415:2021



Spørsmål?

