Fareområde	Faktaark	Endring	Dato
PS2 Settefisk – Vekst	PS2.3 Avløpssikring	Nye bildeeksempler (bilde 12 - 19) – dobbelsikring	21.06.2011
PS2 Settefisk – Vekst	PS2.4 Sikring av anleggsområdet	Nye bildeeksempler (bilde 12 - 18) – overfløing	21.06.2011
PS2 Settefisk – Vekst	PS2.4 Sikring av anleggsområdet	Nye bildeeksempler (bilde 10 og 11) – manglende fundamentering	10.06.2011
PS2 Settefisk – Vekst	PS2.3 Avløpssikring	Nye bildeeksempler (6-11) – kanaler og sluker/gulvåpninger	10.06.2011
PS2 Settefisk – Vekst	PS2.2 Siler i kar	Nye bildeeksempler (bilde 5-14) - siler og sperrer	10.06.2011
		Sluttrapport – forslag til tilsynsmal – sikring av landbaserte anlegg	21.02.2011
PS2 Settefisk - Vekst	PS2.2 Siler i kar.	Nye bildeeksempler (bilde 3 og 4) - tiltetting av sil i kar.	21.07.2010
PS2 Settefisk - Vekst	PS2.4 Sikring av anleggsområdet.	Nye bildeeksempler (bilde 7-9) - områdesikring	21.07.2010
PS2 Settefisk – Vekst	PS2.4 Sikring av anleggsområdet	Nytt bildeeksempel (bilde 6) - sprekk i kar + rapport om nestenrømming – karsprekk 2010	02.07.2010
PS2 Settefisk - Vekst	PS2.1 Håndtering	Nye bildeeksempler (bilde 5 og 6) – hevert..	23.2.2009
PS2 Settefisk - Vekst	PS2.3 Avløpssikring	Nye bildeeksempler (bilde 4 og 5) - hevert.	23.2.2009