

Møtereferat



Møte nr	3-2009	Ansvarlig
Status	Godkjent i møte nr 4-2009	TLM
Sted:	Rica Hell, ved Værnes	
Dato:	15. juni 2009 <i>Møtestart kl. 09:00</i> <i>Møteslutt kl. 15.45</i>	
Til stede:	Lars André Dahle (LAD), Ellen Kjos-Kendall (EKK), Aud Alming (AA), Britt Stokke Lønaas (BSL), Elin Tveit Sveen (ETS), Arve Thendrup (AT), Hans Peter Endal (HPE), Marius Dalen (MD),	
Forfall:	Arne Fredheim (AF), Aina Valland (AV)	
Sekretariatet:	Terje L. Magnussen (TLM), Tor-Arne Helle (TAH)	
	Følgende forslag til dagsorden var utsendt på forhånd: 2009/28 Godkjenning av innkalling og agenda 2009/29 Godkjenning av referat fra møte nr 2-2009 2009/30 Kategorisering av rømmingsepisoder 2009/31 Behandling av rømmingsmeldinger 2009/32 Kjettingrapport fra Force Technology 2009/33 Orienteringssaker 2009/34 Eventuelt	
2009/28	Godkjenning av innkalling og agenda Ingen kommentarer til innkalling. Forslag til sakliste ble godkjent med en viss justering. Kort drøfting av møtestrategi. EKK ble valgt til ordstyrer.	LAD/EKK
2009/29	Godkjenning av referat fra siste møte Ingen kommentarer til referatet.	
2009/30	Kategorisering av rømmingsepisoder Justert forslag fra arbeidsmøte i Bergen ble presentert. I den etterfølgende diskusjonen ble det føyet til en del ekstra kategorier. Det justerte "kategoriskjemaet" følger referatet som vedlegg. Tilføyelser er merket med grønn skrift. Det ble vedtatt å gå gjennom tidligere registrerte episoder	LAD/Alle

<p>2009/31</p>	<p>Behandling av rømmingsmeldinger. Følgende rømmingshendelser ble behandlet:</p> <p>R09-05 Gjølanger Settefisk AS Sted: Landanlegg Komponent: Rør Årsakskategori: Koblingsfeil</p> <p>R09-06 Tysfjord Marin Holding AS Sted: Sjøanlegg Komponent: Not Årsakskategori: Fiskebiting</p> <p>R09-08 Nova Sea AS Sted: Sjøanlegg Komponent: Not Årsakskategori: Andre hull</p> <p>R09- Aga Halibut AS Sted: Sjøanlegg Komponent: Not Årsakskategori: Feil dimensjonering</p> <p>R09- Villa Cod Farm AS Sted: Sjøanlegg Komponent: Not Årsakskategori: Fiskebiting</p>	<p>LAD</p> <p>ETS</p> <p>AA</p> <p>AT</p> <p>MD</p>
<p>2009/32</p>	<p>Kjettingrapport fra Force Technology AA og LAD ga en innledende orientering.</p> <p>Nåværende situasjon oppsummert:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ P.t. er det ikke leverandørene pålagt å fortelle om kjettingens egenskaper i sjø og ved ulike temperaturer. ▪ "De som selger kjetting vet ikke helt hva de selger. De som kjøper kjetting vet ikke helt hva de kjøper.." ▪ Det er et savn at kjetting som nyttes i havbruksnæringen ikke følges av adekvat materialsertifikat. <p>Rømmingskommisjonen understreket at rapporten fra Force Technology var meget interessant og nyttig, men det ble anført at det var behov for å anonymisere informantene som hadde bidratt med bakgrunnsopplysninger.</p> <p>Når det gjelder rapportens status, var det enighet om at den foreløpig er å anse som et internt dokument.("Dokument under arbeid").</p> <p>RKA ønsker å få bearbeidet rapporten og vil deretter legge den ut på internett.</p> <p>Som et oppfølgende tiltak mener RKA det må iverksettes en systematisk oppsummering av kunnskap om egenskaper ved ulike typer kjetting. Det er viktig at slik kunnskap spres til brukerne og nedfelles i regelverk og standarder.</p>	<p>AA/LAD</p>
<p>2009/33</p>	<p>Orienteringssaker</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Oppfølging av rømming ved Sjona/Bukodden.</i> <ul style="list-style-type: none"> - Det ble orientert om en felles pressemelding fra RKA og Fiskeridirktoratet. Meldingen presiserte farene ved 	<p>LAD</p>

	<p>bruk av bunnring og oppfordret relevante produsenter om om å ta ansvar i forhold til sine kunder.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Status Aqua Nor</i> <ul style="list-style-type: none"> - Utstillingspostere er trykket, og foreløpig vaktliste for RKA-deltakelse på stand er oppsatt. EKK samordner. ▪ <i>Årsmelding 2008</i> <ul style="list-style-type: none"> - Kommisjonen var ikke fornøyd med direktoratets trykking av årsmeldingen og vil la et eksternt trykkeri utføre jobben. ▪ <i>Status NS 9415 + NYTEK</i> <ul style="list-style-type: none"> - Første møte mht. slutføring av standarden ble gjennomført uten spesielle problemer. Forslag til ny tekst sendes på høring i uke 25. <p>Sekretariatet sender kopi av høringsdokumentet til samtlige av RKAs medlemmer. Eventuelle innspill sendes til LAD.</p> <p>Intet nytt om NYTEK-arbeidet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Status mht. kobling av reaksjonsforskrift til § 12 i Akvakulturloven mm.</i> <ul style="list-style-type: none"> - Fiskeridirektoratet vurderer spørsmålet. ▪ <i>Oppfølging av invitasjon fra Aqualine.</i> <ul style="list-style-type: none"> - Fellesmøte RKA, Fiskeridirektoratet og Aqualine var berammet til 19. juni. ▪ <i>Faktaark som skal bidra til å redusere rømming i matfiskproduksjon.</i> <ul style="list-style-type: none"> - TAH presenterte Fiskeridirektoratets foreløpige forslag til faktaark og ba om kommentarer. RKA berømmet tiltaket, og det ble bestemt at medlemmene må sende kommentarer direkte til Ingve Karlsen i Fiskeridirektoratet.. 	<p>EKK</p> <p>EKK</p> <p>LAD</p> <p>LAD</p> <p>LAD</p> <p>Alle</p>
2009/34	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RKAs møtedatoer for høsten 2009. <ul style="list-style-type: none"> - 2. sept. Oslo - 6. okt. Bergen - 11. nov. Trondheim - 3.-4. des. Oslo ▪ Økonomisk ansvar <p>AT stilte spørsmål om eventuelt økonomisk ansvar for medlemmene i kommisjonen som følge av at noen mener de har lidd et økonomisk tap som følge av uttalelser kommisjonen har kommet med.</p> <p>Det ble bedt om at Fiskeridirektoratet kunne bekrefte at medlemmene ikke hadde et slikt ansvar, eventuelt oppklare om medlemmene kunne forsikres mot økonomisk ansvar.</p>	

VEDLEGG. Ny rømmingsmatrise.

Sted	Komponent	Årsak/problemområde	Kommentar
Sjøanlegg	Flytekrage	Brudd	
		Fortøyningsystem	
		Generell overbelastning	
		Notpose	
		Innfesting	
	Not	Utspilingsystem	
		Feil dimensjonering	
		Krymp	
		Predator	
		Fiskebiting	
		Drivgods/is	
		Håndtering	
		Miljøkrefter	
		Begroing	
		Andre hull	
	Flåte	Vannintrengning	
		Stabilitet	
		Last og lastforskyvning	
	Båt	Kollisjon	
		Propell	
		Fortøyning	
	Ekstraustyr	Overbelastning	
		Feilmontasje	
Gnag			
Landanlegg	Kar	Sprekk	
		Bortfall av rist	
		Tetting av rist	
		Bortfall av primærsikring	
	Rør	Koblingsfeil	
		Koblingskum	
Slakteri	Flytekrage	Se over	
	Not	Se over	
	Ekstraustyr	Se over	
	Transportutstyr	Brudd	
		Koblingsfeil	
Transport av fisk	Brønnbåt	Håndtering av fisk	
		Inspeksjonsluke	
		Slange	
		Kobling	
		Rist	
		Ventil	
	Slep	Grunnstøting	
		Kollisjon	
		Subbing	
		Slepeline	
	Gnag		

--	--	--